



2007-05-03

DRICKSVATTEN FRÅN HOLMÖNS VATTENVERK

De senaste månaderna har dricksvattnet på Holmön klorerats på grund av en förhöjd halt mikroorganismer. Fortlöpande provtagning har visat att problemet dels härrör från råvattnet och dels från låg omsättning på distributionsnätet. För att säkerställa kvalitén på dricksvattnet har ett UV-ljus installerats på vattenverket.

Provtagningen de senaste veckorna har visat att kloreringen har gett resultat och att förhöjning av halten mikroorganismer inte längre föreligger. Kloreringen av dricksvattnet på Holmön kommer nu successivt att trappas ner för att vid maj månads slut avslutas helt.

Uppföljning med provtagning kommer att genomföras varannan vecka. Om det visar sig att problemet återkommer kommer kontinuerlig klorering införas.

**Vid frågor, var vänlig kontakta vår kundtjänst:
090-16 19 00 eller umeva@umea.se**

Umeå Vatten och Avfall AB*901 94 UMEÅ*www.umeva.se