

DRICKSVATTEN FRÅN HOLMÖNS VATTENVERK

En förhöjning av mikroorganismer har, vid en rutinkontroll, upptäckts i dricksvattnet på Holmön. Som åtgärd har klorering av dricksvattnet påbörjats. Dricksvattnet kan användas som vanligt men kloreringen kan medföra en viss klorsmak på vattnet.

En uppföljning med utökade vattenprover kommer att tas under denna period.

En ny information kommer ut när problemet är åtgärdat och kloreringen har avslutats.

Vi ber om överseende med de eventuella obehag som detta kan medföra.

**Vid frågor, var vänlig kontakta vår kundtjänst:
090-16 19 00 eller umeva@umea.se**

Umeå Vatten och Avfall AB*901 94 UMEÅ*www.umeva.se

